



Återkallelse för utbyte: GRIGRI 2

Gäller alla GRIGRI 2 (D14 20, D14 2G, D14 2B)
med de fem första siffrorna i serienumret mellan 10326 och 11136



D14 20




D14 2G



D14 2B

Bakgrund

Petzl har upptäckt att applicering av ytterligare kraft på ett redan fullt öppnat handtag på GRIGRI 2 kan orsaka skada inuti GRIGRI 2, med följden att handtaget kan fastna i öppen position.



Figur 1

När handtaget fastnar på detta vis sätts den assisterade bromsfunktionen ur spel. En skadad GRIGRI 2 i detta tillstånd kommer att fungera på liknande sätt som ett manuellt firningsdon (ex. hink).

När en skadad GRIGRI 2 används, där handtaget har fastnat i läget som visas i Figur 1, kan bristande kontroll av bromssidan på repet öka risken för okontrollerad nerfirning. En GRIGRI 2 med ett skadat handtag ska omedelbart tas ur bruk.

Det är viktigt att notera att bristande kontroll av bromssidan på repet är felanvändning under alla omständigheter (se GRIGRI 2 Technical Notice).

Fram till 20:e juni 2011 har sju skadade produkter returnerats till Petzl genom vårt globala distributionsnätverk. Petzl känner inte till några olyckor till följd av skadat handtag på GRIGRI 2.

Petzl agerar

Då säkerheten för våra användare är vår främsta prioritet, har Petzl som försiktighetsåtgärd beslutat att göra följande:

- öka den mekaniska styrkan i handtaget på alla GRIGRI 2 fr.o.m serienr 11137.

- återkalla alla GRIGRI 2 där de fem första siffrorna i serienumret är mellan 10326 och 11136, och ersätta dessa med nya omarbetade GRIGRI 2.

Petzl kommer att betala för alla fraktkostnader gällande utbyte.



OBS! Förra generationen av GRIGRI berörs ej av denna återkallelse (se bild ovan).

«Även om den potentiella risken för att skada handtaget på GRIGRI 2 är väldigt låg, har vår totala hängivenhet gentemot säkerheten för våra användare lett oss till att fatta detta beslut. Då sommarsäsongen precis har börjat, är Petzl fullt medvetna om att denna återkallelse kommer vid en olämplig tidpunkt och vi jobbar hårt på att alla ska få sin GRIGRI 2 utbytt så fort som möjligt. Alla på Petzl är fast beslutna att lösa detta problem så smidigt som möjligt. Vi tackar er för ert fortsatta stöd.»

Romain Lécot
VD för Petzl

Om du innehar en GRIGRI 2 (D14 20, D14 2G, D14 2B) där de fem första siffrorna i serienumret är mellan 10326 och 11136 uppmanas du att skicka in din GRIGRI 2 till C2 Vertical Safety AB för utbyte.

Har du köpt en GRIGRI 2 i Sverige av en svensk återförsäljare innan 1:a juli i år kan du vara helt säker på att den ska bytas ut.

